

The following is a list of NI PXI modules, organized by driver, which could potentially be affected by the PXIe-1085 data caching issue:

NI-DAQmx: PXI-4461, PXI-6115, PXI-6120, PXI-6122, PXI-6123, PXI-6132, PXI-6133, PXI-6143, PXI-6220, PXI-6221, PXI-6224, PXI-6225, PXI-6229, PXI-6230, PXI-6232, PXI-6233, PXI-6236, PXI-6238, PXI-6239, PXI-6250, PXI-6254, PXI-6255, PXI-6280, PXI-6281, PXI-6284, PXI-6289, PXI-6711, PXI-6713, PXI-6722, PXI-6723, PXI-6733, PXI-6040E, PXI-6052E, PXI-6070E, PXI-6071E, PXI-6251, PXI-6259

NI-FGEN: PXI-5412, PXI-5421, PXI-5422, PXI-5441

NI-FlexRIO: PXI-7951, PXI-7952, PXI-7953, PXI-7954

NI-HSDIO: PXI-6541, PXI-6542, PXI-6551, PXI-6552, PXI-6561, PXI-6562

NI-XNET: PXI-8513, PXI-8513/2, PXI-8512, PXI-8512/2, PXI-8511, PXI-8511/2, PXI-8516
PXI-8517/2

CANopen: PXI-8531

DeviceNet: PXI-8532, PXI-8461/D

NI-RFSA: PXI-5600, PXI-5620

NI-RFSG: PXI-5650, PXI-5651, PXI-5652, PXI-5610

NI-RIO: PXI-7854R, PXI-7853R, PXI-7852R, PXI-7851R, PXI-7842R, PXI-7841R

NI-Sync: PXI-6683(H)

NI-5640R: NI-5640R